



Fotografia da casa do meu vizinho, em cor rosa, e o muro de contenção que ele construiu sem projeto aprovado, observando-se na parte direita desta as infiltrações que ocorriam através deste muro.